

www.miraclon.com  
1057 East Henrietta Rd  
Rochester, NY 14623

20 de maio de 2021.

**De:** Sue Kutay, Gerente global de produto

**Para:** Clientes e parceiros de canal do sistema KODAK FLEXCEL NX


**Assunto: Embalagem modificada Thermal Imaging Layer KODAK FLEXCEL (TIL e TIL-R)**

Aos nossos valiosos clientes e parceiros de canal:

**Esta notificação é apenas para informação. Nenhuma ação é necessária.**

Desde 20 de maio, houve uma modificação na embalagem padrão dos nossos produtos Thermal Imaging Layer TIL e TIL-R para os números de catálogo específicos listados abaixo. Isso ocorre por causa de uma escassez de curto prazo em nosso material de aglomerado padrão, que é usado como uma camada protetora para as pilhas de filme dentro dos sacos plásticos.

Por um período limitado, o cartão será substituído por uma fina folha de papelão ondulado e-flute. Esta configuração modificada foi testada e o teste confirma que o filme está guardado com segurança. Os lotes futuros serão revertidos para a configuração padrão assim que o suprimento for retomado.



***A pilha de filme à esquerda é prensada com papelão e a pilha de filme à direita é prensada com folha de papelão ondulado e-flute.***

**Que ação devo tomar?**

Nenhuma ação é necessária. Esta notificação é apenas para sua informação. A modificação da embalagem não afeta o desempenho do filme. Compartilhe com outras pessoas em sua organização, se necessário

**Quais produtos serão afetados pela mudança?**

<b>Número de catálogo</b>	<b>Descrição</b>